

査定表

車両情報		査定結果ランク基準値
カテゴリ：ホイロローダー	A	磨耗損傷が少なく非常に良好な状態の場合
メーカー：KOMATU	B	磨耗損傷が少なく良好な状態の場合
型式：WA30-6	C	稼働時間相応の磨耗・損傷は有るが継続使用可能な状態の場合
シリアルNo：91824	D	稼働はするが軽度な修理が必要な状態の場合
年式：	E	稼働はするが重度な修理が必要な状態の場合
稼働時間：1427		
スペック：		
港：		
備考：		

点検項目	査定結果	特記事項
【機械外観全般】		
前方向から見た状態	C	右バックミラー破損
左方向から見た状態	C	アンテナ折れ・バンセン付
後方向から見た状態	C	
右方向から見た状態	C	
上方向から見た状態	C	
【その他】		
各カバー、底板および付属品の状態	C	
【運転席内部】		
内部の状態	C	
メインモニター表示	C	
アワーメーターの作動状態	C	
内部機器の作動状態	C	
エアコンの状態	—	
座席の状態	C	
【エンジン】		
オイル漏れの状態	C	
作動時異音の状態	C	
排気ガスの状態	C	
【水漏れの状態】		
ウォーターポンプのガタ状態	C	

ラジエーターの状態	C	
【油圧システム】		
【バルブ・ホース・配管】		
配管の油漏れの状態	C	
【ポンプ・モーター】		
作動状態及び油漏れ、異音	C	
【その他】		
作動油の状態	C	
操作レバーの作動状態	C	
【電装品】		
バッテリーの状態	C	
【足回り・タイヤの状態】	スノータイヤ 12.5-70.16(サイズ)	
右フロントの状態	C	・ヒビ割れ有
左フロントの状態	C	//
右リヤの状態	C	//
左リヤの状態	C	//
【その他】		
センターピンの状態	C	
ステアリングの状態	C	
【バケット】		
エッジの状態	C	
底板、補強板の状態	C	
リンクの状態	C	
【トランスミッション】		
トランスミッションの状態	C	
操作レバーの作動状態	C	
【ブレーキ】		
フットブレーキの機械および作動状態	C	
パーキングブレーキの機能および作動状態	C	
【操作】		
前後進の状態	C	

【作業機】

【シリンダー】

バケット部分

C

リフト部分

C

ステアリング部分

C

各部取り付けピンのガタの状態

C

リフトアームの状態

C

アタッチメントの状態

備考欄