

査定表

2024年

4月

5

日

査定結果ランク基準値

A	磨耗損傷が少なく非常に良好な状態の場合
B	磨耗損傷が少なく良好な状態の場合
C	稼働時間相応の磨耗・損傷は有るが継続使用可能な状態の場合
D	稼働はするが軽度な修理が必要な状態の場合
E	稼働はするが重度な修理が必要な状態の場合

車両情報

【カテゴリ】	ブルドーザー	【スペック】	
【メーカー】	コマツ	【年式】	2017年
【型式】	D37PX-23	【稼働時間】	2487h
【シリアル】	80962	【保管場所】	角山
【ナンバー】			

※備考欄：

点検項目	特記事項	点検項目	特記事項
【機械外観全般】		【足回り】	
【機械外観】		【右側】	
前方向から見た状態	C	リンクブッシュ状態	C
左方向から見た状態	C	ドライブsproケット状態	C
後方向から見た状態	C	フロントアイドラの状態	C
右方向から見た状態	C	下部ローラーの状態	C
【その他】		上部ローラーの状態	C
上方向	C	シュー・ゴムキャタの状態	C 湿地シュー
各カバー、底板、付属品の状態	C	【左側】	
【運転席内部】		リンクブッシュ状態	C
内部の状態	C	ドライブsproケット状態	C
メインモニター表示	C	フロントアイドラの状態	C
アワーメーターの作動状態	C	下部ローラーの状態	C
内部機器の作動状態	C	上部ローラーの状態	C
エアコン・ヒーターの状態	C	シュー・ゴムキャタの状態	C
座席の状態	C	【ブレード】	
【エンジン】		エッジの状態	C
オイル漏れの状態	C	ブレードの状態	C
作動時異音の状態	C	【その他】	
排気ガスの状態	C	底板、補強版の状態	C
【ガタ・水漏れ】		【操作】	
ウォーターポンプの状態	C	前後進の状態	
ラジエーターの状態	C	【作業機】	
【油圧システム】		ブームシリンダーの状態	C
【油圧バルブ・油圧ホース油圧配管】		アングリングシリンダー	C
油漏れの状態	C		
【油圧ポンプ・油圧モータ】			
作動状態及び油漏れ・異音	C		
【その他】			
作動油の状態	C		
操作レバーの作動状態	C		
【電装品】			
バッテリーの状態	C		