

査定表

R7 4 月 29 日

査定結果ランク基準値

車両情報

A	磨耗損傷が少なく非常に良好な状態の場合
B	磨耗損傷が少なく良好な状態の場合
C	稼働時間相応の磨耗・損傷は有るが継続使用可能な状態の場合
D	稼働はするが軽度な修理が必要な状態の場合
E	稼働はするが重度な修理が必要な状態の場合

【カテゴリ】	ホイローダー
【メーカー】	日立
【型 式】	ZW80-5B
【シリアル】	10326

★アピールポイント★

★ ツインヒーターです ☆

★

※備考

↖ 全体的にサビ有

↖

点検項目	特記事項	点検項目	特記事項
【機械外観全般】		【足回り】	
【機械外観】		【タイヤの状態】 ※タイヤサイズ【17.5/60-20】	
前方向から見た状態	C	右フロント	ビン抜け C スパイク
左方向から見た状態	C	左フロント	// C //
後方向から見た状態	C	右リヤ	ビン抜け・横傷有 C //
右方向から見た状態	C	左リヤ	// C //
【その他】		【その他】	
上方向	C	センタービンの状態	C
各カバー、底板、付属品の状態	C	ステアリングの状態	C
【運転席内部】		【バケット】	
内部の状態	C	バケットエッジの状態	C
メインモニター表示	C	底板、補強版の状態	C
アワーメーターの作動状態	C	バケットリンクの状態	C
内部機器の作動状態	C	【トランスミッション】	
エアコン・ヒーターの状態	C 【エアコン ツインヒーター】	トランスミッションの状態	C
座席の状態	C	操作レバーの作動状態	C
【エンジン】		【ブレーキの機械・作動状態】	
オイル漏れの状態	C	フットブレーキ	C
作動時異音の状態	C	パーキングブレーキ	C
排気ガスの状態	C	【操作】	
【ガタ・水漏れ】		前後進の状態	C
ウォーターポンプの状態	C ベルト緩み	【作業機】	
ラジエーターの状態	C	【シリンダー】	
【油圧システム】		バケットの状態	C
【油圧バルブ・油圧ホース油圧配管】		リフトの状態	C
油漏れの状態	C	ステアリングの状態	C
【油圧ポンプ・油圧モータ】		【その他】	
作動状態及び油漏れ・異音	C	各部取り付けビンのガタ状態	C
【その他】		リフトアームの状態	C
作動油の状態		アタッチメントの状態	【バケツ・マルチ・バケツのみ】
操作レバーの作動状態	C		バケツ(改)かさ増し
【電装品】		【オプション】	
バッテリーの状態	C	【走行ダンパー・バックモニター・AdBlue仕様】	