

査定表

査定結果ランク基準値

A	磨耗損傷が少なく非常に良好な状態の場合
B	磨耗損傷が少なく良好な状態の場合
C	稼働時間相応の磨耗・損傷は有るが継続使用可能な状態の場合
D	稼働はするが軽度な修理が必要な状態の場合
E	稼働はするが重度な修理が必要な状態の場合

車両情報

【カテゴリ】	ホイルローダー	
【メーカー】	CAT	
【型式・シリアル】	914G#1980	
【アワー】	6654	h r

★アピールポイント★

※備考欄

バックモニター映りません

点検項目		特記事項		点検項目		特記事項	
【機械外観全般】				【足回り】			
【機械外観】				【タイヤの状態】		※タイヤサイズ	
前方向から見た状態	C			右フロント	ヒビ・摩耗	C	スパイク
左方向から見た状態	C			左フロント	ヒビ・摩耗	C	スパイク
後方向から見た状態	C			右リヤ	ヒビ・摩耗	C	スパイク
右方向から見た状態	C			左リヤ	ヒビ・摩耗	C	スパイク
【その他】				【その他】			
上方向	C			センターピンの状態		C	
各カバー、底板、付属品の状態	C			ステアリングの状態		C	
【運転席内部】				【バケット】			
内部の状態	C			バケットエッジの状態		C	
メインモニター表示	C			底板、補強版の状態		C	
アワーメーターの作動状態	C			バケットリンクの状態		C	
内部機器の作動状態	C			【トランスミッション】			
エアコン・ヒーターの状態	C	A/C		トランスミッションの状態		C	
座席の状態	C			操作レバーの作動状態		C	
【エンジン】				【ブレーキの機械・作動状態】			
オイル漏れの状態	C			フットブレーキ		C	
作動時異音の状態	C			パーキングブレーキ		C	
排気ガスの状態	C			【操作】			
【ガタ・水漏れ】				前後進の状態		C	
ウォーターポンプの状態	C			【作業機】			
ラジエーターの状態	C			【シリンダー】			
【油圧システム】				バケットの状態		C	
【油圧バルブ・油圧ホース油圧配管】				リフトの状態		C	
油漏れの状態	C			ステアリングの状態		C	
【油圧ポンプ・油圧モータ】				【その他】			
作動状態及び油漏れ・異音	C			各部取り付けピンのガタ状態		C	
【その他】				リフトアームの状態		C	
作動油の状態	C			アタッチメントの状態		C	【バケツ・マルチ・バケツのみ】
操作レバーの作動状態	C			【オプション】			
【電装品】				【走行ダンパー・バックモニター・AdBlue仕様】			
バッテリーの状態	C						