

査 定 表

査定結果ランク基準値

A	磨耗損傷が少なく非常に良好な状態の場合
B	磨耗損傷が少なく良好な状態の場合
C	稼働時間相応の磨耗・損傷は有るが継続使用可能な状態の場合
D	稼働はするが軽度な修理が必要な状態の場合
E	稼働はするが重度な修理が必要な状態の場合

車 両 情 報

【カテゴリ】	ホイルローダー	
【メーカー】	コマツ	
【型式・シリアル】	WA150-8 # 93396	
【アワー】	2266	h r

★アピールポイント★

※備考欄

- ★ 外観キレイ
- ★ 内観キレイ

点検項目		特記事項	点検項目		特記事項	
【機械外観全般】			【足回り】			
【機械外観】			【タイヤの状態】		※タイヤサイズ 18.4-24	
前方向から見た状態	B		右フロント	ヒビ・ <u>摩耗</u>	C スパイク	
左方向から見た状態	B		左フロント	ヒビ・ <u>摩耗</u>	C スパイク	
後方向から見た状態	B		右リヤ	ヒビ・ <u>摩耗</u>	C スパイク	
右方向から見た状態	B		左リヤ	ヒビ・ <u>摩耗</u>	C スパイク	
【その他】			【その他】			
上方向	C		センターピンの状態		C	
各カバー、底板、付属品の状態	C		ステアリングの状態		C	
【運転席内部】			【バケット】			
内部の状態	C		バケットエッジの状態		C	
メインモニター表示	C		底板、補強版の状態		C	
アワーメーターの作動状態	C		バケットリンクの状態		C	
内部機器の作動状態	C		【トランスミッション】			
エアコン・ヒーターの状態	C	A/C・ヒーター		トランスミッションの状態		C
座席の状態	C			操作レバーの作動状態		C
【エンジン】			【ブレーキの機械・作動状態】			
オイル漏れの状態	C		フットブレーキ		C	
作動時異音の状態	C		パーキングブレーキ		C	
排気ガスの状態	C		【操作】			
【ガタ・水漏れ】			前後進の状態		C	
ウォーターポンプの状態	C		【作業機】			
ラジエーターの状態	C		【シリンダー】			
【油圧システム】			バケットの状態		C	
【油圧バルブ・油圧ホース油圧配管】			リフトの状態		C	
油漏れの状態	C		ステアリングの状態		C	
【油圧ポンプ・油圧モータ】			【その他】			
作動状態及び油漏れ・異音	C		各部取り付けピンのガタ状態		C	
【その他】			リフトアームの状態		C	
作動油の状態	C		アタッチメントの状態	C	【 <u>バケツ</u> ・ <u>マルチ</u> ・ <u>バケツのみ</u> 】	
操作レバーの作動状態	C					
【電装品】			【オプション】			
バッテリーの状態	C		【 <u>走行ダンパー</u> ・ <u>バックモニター</u> ・ <u>AdBlue仕様</u> 】			