

査定表

車両情報

査定結果ランク基準値

カテゴリ:
 メーカー:
 型式:
 シリアルNo:
 年式:
 稼働時間:
 スペック:
 港:
 備考:

- A 磨耗損傷が少なく非常に良好な状態の場合
- B 磨耗損傷が少なく良好な状態の場合
- C 稼働時間相応の磨耗・損傷は有るが継続使用可能な状態の場合
- D 稼働はするが軽度な修理が必要な状態の場合
- E 稼働はするが重度な修理が必要な状態の場合

点検項目	特記事項	点検項目	特記事項
【機械外観全般】		【足回り】	12.5/70-16
【機械外観】	リヤウェイトキズ細	【タイヤの状態】	スノータイヤ
前方向から見た状態	C	右フロント	C
左方向から見た状態	C	左フロント	C
後方向から見た状態	C	右リヤ	C
右方向から見た状態	C	左リヤ	C
【その他】		【その他】	
上方向	C	センターピンの状態	C
各カバー、底板、付属品の状態	C	ステアリングの状態	C
【運転席内部】		【バケット】	
内部の状態	C	バケットエッジの状態	C
メインモニター表示	C	底板、補強板の状態	C
アワーメーターの作動状態	C	バケットリンクの状態	C
内部機器の作動状態	C	【トランスミッション】	
エアコンの状態	C	トランスミッションの状態	C
座席の状態	C	操作レバーの作動状態	C
【エンジン】		【ブレーキ】	
オイル漏れの状態	C	フットブレーキの機械・作動状態	C
作動時異音の状態	C	パーキングブレーキの機能・作動状態	C Pブレーキ引きしろ
排気ガスの状態	C		
【ガタ・水漏れ】		【操作】	
ウォーターポンプの状態	C	前後進の状態	C
ラジエーターの状態	C	【作業機】	
【油圧システム】		【シリンダー】	
【油圧バルブ・油圧ホース油圧配管】		バケットの状態	C
油漏れの状態	C	リフトの状態	C
【油圧ポンプ・油圧モータ】		ステアリングの状態	C
作動状態及び油漏れ・異音	C	【その他】	
【その他】		各部取り付けピンのガタの状態	C
作動油の状態	C 少量不足	リフトアームの状態	C
操作レバーの作動状態	C	その他	
【電装品】		FRワイパーブレード	
バッテリーの状態	C		