

査定表

車両情報

査定結果ランク基準値

カテゴリ:  
 メーカー:  
 型式:  
 シリアルNo:  
 年式:  
 稼働時間:  
 スペック:  
 港:  
 備考:

- A 磨耗損傷が少なく非常に良好な状態の場合
- B 磨耗損傷が少なく良好な状態の場合
- C 稼働時間相応の磨耗・損傷は有るが継続使用可能な状態の場合
- D 稼働はするが軽度な修理が必要な状態の場合
- E 稼働はするが重度な修理が必要な状態の場合

点検項目	特記事項	点検項目	特記事項
<b>【機械外観全般】</b>		<b>【足回り】</b>	12.5/70-16
<b>【機械外観】</b>	E/Gフードキズ	<b>【タイヤの状態】</b>	スノータイヤ
前方向から見た状態	C	右フロント	C
左方向から見た状態	C	左フロント	C
後方向から見た状態	C	右リヤ	C
右方向から見た状態	C	左リヤ	C
<b>【その他】</b>		<b>【その他】</b>	
上方向	C	センターピンの状態	C
各カバー、底板、付属品の状態	C	ステアリングの状態	C
<b>【運転席内部】</b>		<b>【バケット】</b>	
内部の状態	C	バケットエッジの状態	C
メインモニター表示	C	底板、補強板の状態	C
アワーメーターの作動状態	C	バケットリンクの状態	C
内部機器の作動状態	C	<b>【トランスミッション】</b>	
エアコンの状態	C	トランスミッションの状態	C
座席の状態	C	操作レバーの作動状態	C
<b>【エンジン】</b>	ベルト張り	<b>【ブレーキ】</b>	
オイル漏れの状態	C	フットブレーキの機械・作動状態	C
作動時異音の状態	C	パーキングブレーキの機能・作動状態	C
排気ガスの状態	C		
<b>【ガタ・水漏れ】</b>		<b>【操作】</b>	
ウォーターポンプの状態	C	前後進の状態	C
ラジエーターの状態	C	<b>【作業機】</b>	
<b>【油圧システム】</b>		<b>【シリンダー】</b>	
<b>【油圧バルブ・油圧ホース油圧配管】</b>		バケットの状態	C
油漏れの状態	C	リフトの状態	C
<b>【油圧ポンプ・油圧モータ】</b>		ステアリングの状態	C
作動状態及び油漏れ・異音	C	<b>【その他】</b>	
<b>【その他】</b>		各部取り付けピンのガタの状態	C
作動油の状態	C	リフトアームの状態	C
操作レバーの作動状態	C	その他	
<b>【電装品】</b>		スノーブレード×	
バッテリーの状態	C		