

査定表

車両情報

査定結果ランク基準値

カテゴリ:

 メーカー:

 型式:

 シリアルNo:

 年式:

 稼働時間:

 スペック:

 港:

 備考:

- A 磨耗損傷が少なく非常に良好な状態の場合
- B 磨耗損傷が少なく良好な状態の場合
- C 稼働時間相応の磨耗・損傷は有るが継続使用可能な状態の場合
- D 稼働はするが軽度な修理が必要な状態の場合
- E 稼働はするが重度な修理が必要な状態の場合

点検項目	特記事項	点検項目	特記事項
【機械外観全般】		【足回り】	シュー、ゴムパッド
【機械外観】		【タイヤの状態】	
前方向から見た状態	C	色褪せ、サビ	
左方向から見た状態	C	サイドこすりキズ	
後方向から見た状態	C	色褪せ	
右方向から見た状態	C		
【その他】		【その他】	
上方向	C	スイングアーム	C
各カバー、底板、付属品の状態	C	平ヅメ ツース盤	C
【運転席内部】		【バケット】	
内部の状態	C	汚れ	
メインモニター表示	C	バケットエッジの状態	C
アワーメーターの作動状態	C	底板、補強板の状態	C
内部機器の作動状態	C	バケットリンクの状態	C
エアコンの状態		【トランスミッション】	
座席の状態	C	走行モーターの状態	C
【エンジン】		操作レバーの作動状態	C
オイル漏れの状態	C	【ブレーキ】	
作動時異音の状態	C	セフティーレバー確認	C
排気ガスの状態	C	【操作】	
【ガタ・水漏れ】		前後進の状態	C
ウォーターポンプの状態	C	変速OK	
ラジエーターの状態	C	【作業機】	
【油圧システム】		【シリンダー】	
【油圧バルブ・油圧ホース油圧配管】		バケットの状態	C
油漏れの状態	C	リフトの状態	C
【油圧ポンプ・油圧モータ】		アームの状態	C
作動状態及び油漏れ・異音	C	【その他】	
【その他】		各部取り付けピンのがたの状態	C
作動油の状態	C	リフトアームの状態	C
操作レバーの作動状態	C		
【電装品】			
バッテリーの状態	C		