

査定表

車両情報		査定結果ランク基準値
カテゴリ：ホイロローダー	A	磨耗損傷が少なく非常に良好な状態の場合
メーカー：HITACHI	B	磨耗損傷が少なく良好な状態の場合
型式：ZW80	C	稼働時間相応の磨耗・損傷は有るが継続使用可能な状態の場合
シリアルNo：S68-00621	D	稼働はするが軽度な修理が必要な状態の場合
年式：	E	稼働はするが重度な修理が必要な状態の場合
稼働時間：5032 h		
スペック：		
港：		
備考：		

点検項目	査定結果	特記事項
【機械外観全般】		
前方向から見た状態	C	サビ・色あせ有
左方向から見た状態	C	〃
後方向から見た状態	C	〃
右方向から見た状態	C	〃
上方向から見た状態	C	〃
【その他】		
各が、底板および付属品の状態	C	
【運転席内部】		
内部の状態	C	
メインモニター表示	C	
アワーメーターの作動状態	C	
内部機器の作動状態	C	
エアコンの状態	—	ヒーター稼働確認済
座席の状態	C	
【エンジン】		
オイル漏れの状態	C	
作動時異音の状態	C	
排気ガスの状態	C	
【水漏れの状態】		
ウォーターポンプのガタ状態	C	

ラジエーターの状態 **C**

【油圧システム】

【バルブ・ホース・配管】

配管の油漏れの状態 **C**

【ポンプ・モーター】

作動状態及び油漏れ、異音 **C**

【その他】

作動油の状態 **C**

操作レバーの作動状態 **C**

【電装品】

バッテリーの状態 **C**

【足回り・タイヤの状態】

スパイクタイヤ 17.5-65.20(サイズ)

右フロントの状態 **C**

左フロントの状態 **C**

右リヤの状態 **C**

左リヤの状態 **C**

【その他】

センターピンの状態 **C**

ステアリングの状態 **C**

【バケット】

エッジの状態 **C**

底板、補強板の状態 **C**

リンクの状態 **D** ロット曲がり有

【トランスミッション】

トランスミッションの状態 **C**

操作レバーの作動状態 **C**

【ブレーキ】

フットブレーキの機械および作動状態 **C**

パーキングブレーキの機能および作動状態 **C**

【操作】

前後進の状態 **C**

【作業機】

【シリンダー】

バケット部分 **C**

リフト部分 **C**

ステアリング部分 **C**

【その他】

各部取り付けピンのガタの状態 **C**

リフトアームの状態 **C**

アタッチメントの状態 **C**

備考欄

--