

# 査定表

車両情報		査定結果ランク基準値
カテゴリ： ホイルローダー	A	磨耗損傷が少なく非常に良好な状態の場合
メーカー： KAWASAKI	B	磨耗損傷が少なく良好な状態の場合
型式： 70DA	C	稼働時間相応の磨耗・損傷は有るが継続使用可能な状態の場合
シリアルNo： 70H2-0144	D	稼働はするが軽度な修理が必要な状態の場合
年式：	E	稼働はするが重度な修理が必要な状態の場合
稼働時間： 9260 h		
スペック：	備考： ピン式	
港：		

点検項目	査定結果	特記事項
<b>【機械外観全般】</b>		
前方向から見た状態	C	
左方向から見た状態	C	
後方向から見た状態	C	
右方向から見た状態	C	
上方向から見た状態	C	
<b>【その他】</b>		
各が、底板および付属品の状態	C	
<b>【運転席内部】</b>		
内部の状態	C	
メインモニター表示	C	
アワーメーターの作動状態	C	
内部機器の作動状態	C	
エアコンの状態	C	
座席の状態	C	
<b>【エンジン】</b>		
オイル漏れの状態	C	
作動時異音の状態	C	
排気ガスの状態	C	
<b>【水漏れの状態】</b>		
ウォーターポンプのガタ状態	C	
ラジエーターの状態	C	

**【油圧システム】****【バルブ・ホース・配管】**配管の油漏れの状態 **C****【ポンプ・モーター】**作動状態及び油漏れ、異音 **C****【その他】**作動油の状態 **C**操作レバーの作動状態 **C****【電装品】**バッテリーの状態 **C****【足回り・タイヤの状態】**

※スパイクタイヤ 20.5R25

右フロントの状態 **C**左フロントの状態 **C**右リヤの状態 **C**左リヤの状態 **C****【その他】**センターピンの状態 **C**ステアリングの状態 **C****【バケット】**エッジの状態 **C**底板、補強板の状態 **C**リンクの状態 **C****【トランスミッション】**トランスミッションの状態 **C**操作レバーの作動状態 **C****【ブレーキ】**フットブレーキの機械および作動状態 **C**パーキングブレーキの機能および作動状態 **C****【操作】**前後進の状態 **C****【作業機】****【シリンダー】**バケット部分 **C**リフト部分 **C**ステアリング部分 **E** 左シリンダー油漏れ各部取り付けピンのガタの状態 **C**リフトアームの状態 **C**アタッチメントの状態 **C** マルチプラウ