

# 査定表

R7 6月 11日

## 査定結果ランク基準値

## 車両情報

|   |                              |
|---|------------------------------|
| A | 磨耗損傷が少なく非常に良好な状態の場合          |
| B | 磨耗損傷が少なく良好な状態の場合             |
| C | 稼働時間相応の磨耗・損傷は有るが継続使用可能な状態の場合 |
| D | 稼働はするが軽度な修理が必要な状態の場合         |
| E | 稼働はするが重度な修理が必要な状態の場合         |

|        |         |
|--------|---------|
| 【カテゴリ】 | ホイローダー  |
| 【メーカー】 | コマツ     |
| 【型式】   | WA150-5 |
| 【シリアル】 | 72378   |

### ★アピールポイント★

★ フル装備 ☆

★

※備考

↖

↖

| 点検項目              | 特記事項          | 点検項目                      | 特記事項                |
|-------------------|---------------|---------------------------|---------------------|
| 【機械外観全般】          |               | 【足回り】                     |                     |
| 【機械外観】            |               | 【タイヤの状態】 ※タイヤサイズ【18.4-24】 |                     |
| 前方向から見た状態         | C             | 右フロント 摩耗・ピン抜け             | C スパイク              |
| 左方向から見た状態         | C             | 左フロント //                  | C //                |
| 後方向から見た状態         | C             | 右リヤ //                    | C //                |
| 右方向から見た状態         | C             | 左リヤ //                    | C //                |
| 【その他】             |               | 【その他】                     |                     |
| 上方向               | C             | センターピンの状態                 | C                   |
| 各カバー、底板、付属品の状態    | C             | ステアリングの状態                 | C                   |
| 【運転席内部】           |               | 【バケット】                    |                     |
| 内部の状態             | C             | バケットエッジの状態                | C                   |
| メインモニター表示         |               | 底板、補強版の状態                 | C                   |
| アワーメーターの作動状態      | C             | バケットリンクの状態                | C                   |
| 内部機器の作動状態         | C             | 【トランスミッション】               |                     |
| エアコン・ヒーターの状態      | C 【エアコン・ヒーター】 | トランスミッションの状態              | C                   |
| 座席の状態             | C シート穴あき      | 操作レバーの作動状態                | C                   |
| 【エンジン】            |               | 【ブレーキの機械・作動状態】            |                     |
| オイル漏れの状態          | C             | フットブレーキ                   | C                   |
| 作動時異音の状態          | C             | パーキングブレーキ                 | C                   |
| 排気ガスの状態           | C             | 【操作】                      |                     |
| 【ガタ・水漏れ】          |               | 前後進の状態                    | C                   |
| ウォーターポンプの状態       | C             | 【作業機】                     |                     |
| ラジエーターの状態         | C             | 【シリンダー】                   |                     |
| 【油圧システム】          |               | バケットの状態                   | C                   |
| 【油圧バルブ・油圧ホース油圧配管】 |               | リフトの状態                    | C                   |
| 油漏れの状態            | C             | ステアリングの状態                 | C                   |
| 【油圧ポンプ・油圧モーター】    |               | 【その他】                     |                     |
| 作動状態及び油漏れ・異音      | C             | 各部取り付けピンのガタ状態             | C                   |
| 【その他】             |               | リフトアームの状態                 | C                   |
| 作動油の状態            | C             | アタッチメントの状態                | C 【バケット・マルチ・バケットのみ】 |
| 操作レバーの作動状態        | C             |                           |                     |
| 【電装品】             |               | 【オプション】                   |                     |
| バッテリーの状態          | C             | 【走行ダンパー・バックモニター・AdBlue仕様】 |                     |