

査 定 表

査定結果ランク基準値

A	磨耗損傷が少なく非常に良好な状態の場合
B	磨耗損傷が少なく良好な状態の場合
C	稼働時間相応の磨耗・損傷は有るが継続使用可能な状態の場合
D	稼働はするが軽度な修理が必要な状態の場合
E	稼働はするが重度な修理が必要な状態の場合

車 両 情 報

【カテゴリ】	ロータリー除雪車
【メーカー】	
【型式・シリアル】	HTR50#R11A-0011

★アピールポイント★

※備考欄

- ・マフラー脱落・エアクリーナーケース破損・作動油タンクキャップ破損
- ・エンジンフード下ウェザーストリップ損傷

点検項目	特記事項	点検項目	特記事項
【機械外観全般】		【足回り】	
【機械外観】		【タイヤの状態】	※タイヤサイズ 165R13
前方向から見た状態	C	右フロント	C スノータイヤ
左方向から見た状態	C	左フロント	C スノータイヤ
後方向から見た状態	C	右リヤ	C スノータイヤ
右方向から見た状態	C	左リヤ	C スノータイヤ
【その他】		【その他】	
上方向	C	センターピンの状態	C
各カバー、底板、付属品の状態	C	ステアリングの状態	C
【運転席内部】		【動力伝達装置】	
内部の状態	C	トランスミッションの状態	C
メインモニター表示	C	分配機の状態	C
アワーメーターの作動状態	C	【ブレーキ機能および作動状態】	
内部機器の作動状態	C	フットブレーキ	C
エアコン・ヒーターの状態	C	パーキングブレーキ	C
座席の状態	C	ヒーター	
【エンジン】		【走行操作】	
オイル漏れの状態	C	前後進の状態	C
作動時異音の状態	C	変連の状態	C
排気ガスの状態	C	【各シリンダー】	
【ガタ・水漏れ】		油漏れ・メッキの状態	C
ウォーターポンプの状態	C	【作業装置】	
ラジエーターの状態	C	除雪枠の状態	C
【油圧システム】		オーガーの状態	C
【油圧バルブ・油圧ホース油圧配管】		ブロアーの状態	C
油漏れの状態	C	プロペラシャフトの状態	C
【油圧ポンプ・油圧モータ】		オーガー軸受のガタ	C
作動状態及び油漏れ・異音	C	シャープピンブッシュのガタ	C
【その他】		シュート旋回部のガタ	C
作動油の状態	C	ブロアケースのガタ	C
操作レバーの作動状態	C	伝導機の状態	C
【電装品】		エッジの状態	C
バッテリーの状態	C	ソリの状態	C
	弱い		
	取付金具脱落		